



**Toepassing** : Grondverf voor vrijwel alle voorkomende reeds behandelde metaaloppervlakken.

**Kenmerken** : Hoge dekkraft  
Goed vullend  
Gemakkelijk verwerkbaar  
Goede kantendekking



## Eigenschappen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Basis</b>            | : alkydhars   |
| <b>Kleur</b>            | : roodbruin   |
| <b>Dichtheid 20°C</b>   | : ca. 1,55 kg/ltr.  |
| <b>Laagdikte</b>        | : ca. 35 mu. droog  |
| <b>Droogtijd</b>        | : bij 20°C en een RV van 65%<br>Stofdroog na ca. 2 uur.<br>Kleefvrij na ca. 4 uur |
| <b>Overschilderbaar</b> | : na ca. 24 uur.  |
| <b>Glans</b>            | : halfglanzend  |
| <b>Vastestofgehalte</b> | : ca. 58 vol%.  |
| <b>Theor.rendement</b>  | : ca. 16 m <sup>2</sup> per ltr.  |
| <b>Houdbaarheid</b>     | : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden. |

## Verwerking

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Verwerkingstemp.</b> | : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Ondergrondtemperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen. |
| <b>Reinigingsverd.</b>  | : Verdunner 3210  |

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Kwast/roller</b> |                  |
| Verdunning          | : Verdunner 3210 |

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

**Reeds geschilderde oppervlakten:**  
Reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90 en goed schuren.

**Ondergrond nieuw:**  
Ondergrond voorzien van Loodvrije Menieverf of Hechtprimer H.

Reparaties uitvoeren met Nylostop.

## Voorzorgsmaatregelen

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Huidbescherming    | : draag geschikte handschoenen |
| Gelaatsbescherming | : draag indien nodig een bril  |